

# 兰州大学化学化工学院

## 化学化工学院实验室安全工作简报

2018 年第 4 期

2018 年 4 月 17 日晚九时许，旧化学楼 4040 实验室通风橱下电线发生线路短火冒烟事故。当时正在做实验的学生立即使用灭火器对着火点进行扑救，及时有效扑灭了火源。事故处理期间，起火点的烟味和灭火器的干粉飘散到新、旧化学楼楼道，造成了一定的影响。

事故发生后，学院高度重视，对旧化学楼通风橱下的线路进行了全面检查，发现因年久腐蚀，大多数裸露漆包线均出现不同程度的老化。学院已经将旧化学楼电线老化问题列为安全隐患台账，并向后勤管理处呈送报告，请求学校帮助进行整体更换维修。

( 2018.4.23 )