

兰州大学化学化工学院

化学化工学院实验室安全工作简报

2018 年第 1 期

一、2017 年 12 月全校实验室安全隐患大排查

近期学校工作会议做出安排及部署，把全校实验室安全隐患大排查作为学校 12 月份重点工作之一，根据学校《关于开展全校实验室安全隐患大排查的通知》，化学化工学院于 2017 年 12 月 21 日和 22 日对学院新化学楼、旧化学楼开展全面自查工作。检查标准依照《高等学校实验室安全检查项目表（2017）》和 12 月保卫处消防隐患排查检查结果，将以前各项安全检查的问题台账列为复查范围，对现场排查出来的问题进行纠正，做到立查立改。

存在的主要问题。1.实验室无人值守，发现多间实验室房门大开，仪器通电，但无人值守；2.个别实验室堆放杂物过多，在发生意外时影响撤离，存在安全隐患；3.部分实验室钢瓶垫圈安装不到位；4.易制毒化学品管理意识较差，有实验室存在使用易制毒试剂的空瓶做它用，

对回收的易制毒化学品处理不善的问题。

二、旧化学楼空气异味事件

2017年12月18日,旧化学楼2046实验室操作人员打翻半瓶正丁醛,导致新旧化学楼出现不同程度的空气异味。

三、签订实验室安全责任书

12月27日,学院党政主要负责人、国重室主要负责人与学校签订《兰州大学2018年度实验室安全责任书》。学院本周内将于各研究所、实验室签订学院实验室安全责任书。

四、消防安全设备专项检查

12月27日,学院开展全院实验室消防器材专项检查。在本次检查中共发现3033等17间实验室的消防桶内没有消防用沙土,610、919实验室没有配备消防桶。有关问题均已现场整改解决。

(2018.1.2)